


# お知らせ。

NPS では下記の4探針プローブについて取扱いを中止いたしましたのでお知らせいたします。

記：旧タイププローブ FELL、PR、KLA、JS、KS（写真参照）



取扱い中止の理由

測定の不安定要因となる構造上の不具合があるため。

測定の性能を確保するため、新型プローブへの交換をお勧めいたします。

詳細はお問合せください。 NPS(株) 営業部 TEL 03-3684-2548

2024-04