旧タイププローブに関するお知らせ

NPS では“ FELL、PR、KLA、JS、KS ”の旧タイププローブについて取り扱いを中止いたしました。(写真参照)

取扱中止の理由：測定の不安定要因となる構造上の不具合があるため

測定の性能を確保するため、新型プローブへの交換をお勧めいたします。

詳細については、弊社までお問い合わせください。

NPS 株式会社　営業部 TEL 03-3684-2548